

鉄筋ガス圧接用バーナー

「IDATEN®」 Yシリーズ ・ Xシリーズ 価格表

(税抜)

型 式	適応鉄筋径	製品単価	修理単価		
			メンテナンス /丁	継付け修理 /箇所	火口交換 /個
IDATENバーナー Yシリーズ					
Y19S	D19	¥35,000	¥1,500	¥2,500	¥10,000
Y22	D19~D22				
Y25	D22~D25				
Y29S	D25~D29				
Y32S	D29~D32	¥40,000	¥1,500	¥2,500	¥12,000
Y35	D32~D35				
Y38	D35~D38				
Y41	D38~D41				
Y51	D51	¥45,000	¥1,500	¥2,500	¥15,000

IDATENバーナー Xシリーズ					
X19	D19	¥37,000	¥1,500	¥2,500	¥11,000
X22	D19~D22				
X25	D22~D25				
X29	D25~D29				
X32	D29~D32	¥42,000	¥1,500	¥2,500	¥13,000
X35	D32~D35				
X38	D35~D38				
X41	D38~D41				
X51	D51	¥47,000	¥1,500	¥2,500	¥16,000

種 類	詳 細	単 価
ス ペ ー サ ー	スペーサー S (D19~D25)	¥3,000
	スペーサー M (D29~D32)	
	スペーサー L (D35~D41)	
	スペーサー LL (D51)	
スケール	先端間隔スケール (Y・Xシリーズ共通)	¥600
乗 り 換 え (下 取 り 交 換)	Xシリーズ → X・Yシリーズ	¥-10,000
	Yシリーズ → X・Yシリーズ	
	Zシリーズ → X・Yシリーズ	¥-15,000
DVD	IDATEN DVD	¥0

ご注文

IDATENバーナーのご注文は、注文書に記入の上、FAXかE-mailでお願いいたします。

おトクな
まとめ買い!

IDATENバーナーを3個以上まとめてご注文いただいた場合は、**まとめ値引き(15%OFF)**を適用させていただきます。バーナーの組合せは自由です。この際お得なまとめ買いをぜひご利用下さい。

メーカー・
メンテナンス

日常のメンテナンスを実施しても不具合が改善されない場合、逆火等により火口が変形して火が漏れる場合、落下などによる火炎焦点の狂い矯正、古くなったバーナーの火口交換等、お客さまの『困った』を解消します。バーナーの不調の箇所を明記し、当社までお送り下さい。(送料はご負担下さい。)早急に対応いたします。

乗り換え
(下取り交換)

古いバーナーを新しくしたい、直せないほど壊れてしまった、バーナーサイズを変えられたら…。IDATENはバーナー乗り換え(下取り交換)をおこなっています。下取りバーナー1丁につき新バーナー1丁、サイズ変更は自由です。(例えばY32→X19もOK) ただし、まとめ値引きは適用になりません。

荷造運賃


小さい荷物は宅急便コンパクト、普通サイズの荷物は宅急便にて送ります。目安はバーナー2丁程度までがコンパクト扱いになります。(メール便は廃止になりました。)荷造運賃は別途ご負担下さい。

お支払

代金のお支払は、銀行振込と郵便振替の2つの方法があります。納品後2週間以内にお支払いをお願いします。

有限会社二瓶ガス圧接工業

〒992-0262
山形県東置賜郡高島町大字元和田1127-6
TEL 0238-56-2457
FAX 0238-56-2201
E-mail
niheigas@d2.dion.ne.jp
https://
www.niheigas-idaten.com



送料一覧表

(円/税別)

種類	北海道	東北	関東甲信越	北陸・中部	関西	中国	四国	九州	沖縄
コンパクト宅急便	700	500	500	600	650	700	800	850	900
宅急便	900	600	600	700	800	1000	1100	1200	1300